

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГКУ НО «УСЗН города Бор»

И.Е. Титов

« 20 » ноября 2014г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 42**

Городской округ город Бор

Наименование муниципального
образования Нижегородской области

20 ноября 2014г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание

1.2. Адрес объекта 606440, Россия, Нижегородская область, город Бор, переулок Ананьева, д. 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1050,8 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2008

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013, капитального 2014

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Полянка» (МБДОУ детский сад № 4 Полянка)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 606440, Россия, Нижегородская область, город Бор, переулок Ананьева, д. 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусом № 7,12, 245,1 до остановки поворот, № 5 до остановки ул. Кольцова

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать железнодорожные пути, высота 15 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	ВНД

в том числе инвалиды:	ВНД
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-	453-455, 464, 465
Вход (входы) в здание	ВНД	I, II, III, 3, 17, 18, 31, 32	455, 456, 463
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	11, 38, 39	457, 458, 460
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	1эт. 12, 15, 19, 20, 26, 28, 33 2эт. 3, 4, 9, 12, 13, 15, 20, 23, 26	461, 462
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	1эт. 13, 24, 35 2эт. 10, 16-19	459
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		-
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		-

Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД – «Временно -недоступно»

всех инвалидов

правленческое решение - необходимо выделить денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта, основных структурно-функциональных зон здания.

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, капитальный ремонт
Вход (входы) в здание	текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, капитальный ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, капитальный ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
Все зоны и участки	

казывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной системы обслуживания

Период проведения работ 2014 – 2016 гг

мках исполнения муниципальной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации ДУ

шка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

Для принятия решения требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды неадекватности для инвалидов и других МГ;

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды неадекватности для инвалидов и других МГ)

2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) администрация городского округа город Бор Нижегородской области;

5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ - _____;

6. другое _____ - _____

ется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
именование документа и выдавшей его организации, дата), не прилагается
Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской
сти 20.11.2014 в разделе «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов.
именование сайта, портала)

5. Особые отметки

ЛОЖЕНИЯ:

льтаты обследования:

рритории, прилегающей к объекту

на 2 л.

кода (входов) в здание

на 3 л.

утей движения в здании

на 4 л.

ны целевого назначения объекта

на 2 л.

анитарно-гигиенических помещений

на 2 л.

истемы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

льтаты фотофиксации на объекте есть

на 13 л.

тажные планы, паспорт БТИ есть

на 11 л.

гое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

оводитель рабочей группы

альник отдела социальной политики, Новожилов М.М.

жность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ны рабочей группы:

циалист 1-ой категории отдела социальной политики,

карев А.С.

жность, Ф.И.О.)

(Подпись)

вный специалист отдела социальной политики

инистрации г.о.г.Бор, Виноградов Р.А.

жность, Ф.И.О.)

(Подпись)

м числе:

дставители общественных

анизаций инвалидов

дседатель Борской городской организации инвалидов,

кифорова М.М.

льность, Ф.И.О.)

(Подпись)

льность, Ф.И.О.)

(Подпись)

дставители организации,

положенной на объекте

хозяйством, МБДОУ детский сад № 4 Полянка»,

исеева Г.А.

олжность, Ф.И.О.)

(Подпись)

равленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)

миссией (название).

Приложение 1

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 42 от «20» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Полянка», 606440, Россия, Нижегородская область, город Бор, переулок Ананьева, д. 21

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	есть	-	453	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. (СП 59.13330.2012 п.4.1.1, п.4.1.3)	Все	устранить нарушения	капитальный ремонт
Путь (пути) движения на территории	есть	-	454	При устройстве съездов около здания и в затеснённых местах допускается	К,О,С	устранить нарушения	капитальный ремонт
			455	увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. (СП 59.13330.2012 п.4.1.7, п.4.1.8);	С;	устранить нарушения	капитальный ремонт
			464, 465	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2012 п.4.1.10); Бордюры по краям пешеходных путей на территории отсутствуют, их рекомендуется принимать по высоте не менее 0,05 м. (СП 59.13330.2012 п.4.1.9);	К,О,С	устранить нарушения	капитальный ремонт
Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне			В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3)	Все	устранить нарушения	капитальный ремонт
			Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3)	Все	устранить нарушения	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД	-	453-455, 464, 465	текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное проектирование с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: _____

Приложение 2

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 42 от «20» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Полянка», 606440, Россия, Нижегородская область, город Бор, переулок Ананьева, д. 21

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	есть	II, III	463	Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м (1,01м). (СП 59.13330.2012 п. 4.1.12) Наружные лестницы должны иметь поручни с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.2)	все	устранить нарушения	реконструкция
Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
Входная площадка (перед дверью)	есть	I, II, III	455	Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.3) Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь водоотвод. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.3)	все	устранить нарушения	реконструкция

Дверь (входная)	есть	-	455	Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3) Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4, п.5.2.4, п.5.1.5) Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги. При этом высота каждого элемента порога превышает 0,014 м (0,035м). (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4) В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4)	Все К К К	устранить нарушения устранить нарушения устранить нарушения устранить нарушения	текущий ремонт текущий ремонт текущий ремонт текущий ремонт
Тамбур	есть	3, 17,18, 31,32	456	Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.7).	все	устранить нарушения	капитальный ремонт

Общие требования к зоне			Установить выключатели и электророзетки в помещениях на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	все	устранить нарушения	текущий ремонт
-------------------------	--	--	--	-----	---------------------	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Выхода (входов) в здание	ВНД	I, II, III, 3, 17, 18, 31, 32	455, 456, 463	текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** - доступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

примечания к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 42 от «20» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Полянка», 606440, Россия, Нижегородская область, город Бор, переулок Ананьева, д. 21

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

Коридор (лестничная зона, галерея, балкон)	есть	1эт. 39	458	Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3)	все	устранить нарушения	капитальный ремонт
				Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м (1,35м.). (СП 59.13330.2012 п. 5.2.1)	К	устранить нарушения	капитальный ремонт
				Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеет тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3)	С	устранить нарушения	текущий ремонт
				На входных дверях в специальных помещениях, следует применять дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, осязаемыми тактильно. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.4)	все	устранить нарушения	текущий ремонт

Лестница (внутри здания)	есть	11, 38	457	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35м (1,3 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м не установлены ограждения с поручнями. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.10) Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.9)	все	устранить нарушения	капитальный ремонт
Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский (или грузовой)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	-	460	Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8 м от уровня пола. Информирование помещений внутри здания не дублируются рельефными знаками и не размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3) Дверные проёмы в помещениях, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м (0,045м) (СП 59.13330.2012 п. 5.2.4) Информирование помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.8)	все К все	устранить нарушения устранить нарушения устранить нарушения	текущий ремонт капитальный ремонт текущий ремонт
-----	-------	------	---	-----	---	--------------------------------	--	---

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учётом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Двери на путях эвакуации не имеет окраску, контрастную со стенами. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.23 ГОСТ 12.1.004)	все	устранить нарушения	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	все	устранить нарушения	капитальный ремонт

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	11, 38, 39	457, 458, 460	текущий ремонт, капитальный ремонт

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 42 от «20» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Полянка», 606440, Россия, Нижегородская область, город Бор, переулок Ананьева, д. 21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт. 12, 15, 19, 26, 28, 33 2эт. 3, 4, 9, 12, 13, 15, 20, 23, 26	462	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. (0,75м.) (СП 59.13330.2012 п. 5.2.4) Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (0,045м.) (СП 59.13330.2012 п. 5.2.4)	К	устранение нарушений	капитальный ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1эт. 20	461	Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов. В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН. (СП 59.13330.2012 п. 7.6.3)	все	устранение нарушений	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.8) Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	все Все	устранение нарушений устранение нарушений	текущий ремонт капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	1эт. 12, 15, 19,20, 26,28, 33 2эт. 3, 4,9, 12, 13, 15, 20,23, 26	461,462	текущий ремонт, капитальный ремонт

* Условие

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 *указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
 комментарий к заключению: _____

Приложение

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 42 от «20» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Полянка», 606440, Россия, Нижегородская область, город Бор, переулок Ананьева, д. 21
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	1эт. 13,24, 35 2эт. 10, 16- 19	459				
2	Душевая/ ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании отсутствуют кабины, доступные для МГН в санитарно-гигиенических помещениях. (СП 59.13330.2012 п. 5.3.2) У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.3.6); Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	все	устранение нарушений	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	1эт. 13,24, 35 2эт. 10, 16-19	459	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 *указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
 комментарий к заключению: _____

Приложение

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 42 от «20» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Полянка», 606440, Россия, Нижегородская область, город Бор, переулок Ананьева, д. 21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.2)	все	устранить нарушения	текущий ремонт
-------------------------	--	--	--	--	-----	---------------------	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		-	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

18 листах

Заведующий

Н.Ю. Бабенкова
Н.Ю. Бабенкова